



臺灣彰化地方法院檢察署

新聞稿

發稿日期：106 年 11 月 11 日

發稿人：襄閱主任檢察官林漢強

聯絡電話：04-8360864 編號：106111102

溪湖鎮油氣爆炸事故，彰檢相驗並調查肇因

昨(10)日上午 10 時 50 分許，胡姓焊接工受僱前往位於本轄溪湖鎮崙子腳路之某交通公司，進行油罐車焊接補漏時，疑似施做時不慎引燃油氣發生爆炸。經該交通公司人員報請救護，然胡姓焊接工送往衛生福利部彰化醫院急救，仍宣告不治。

本署特由李莉玲檢察官指揮偵辦，除先行指示該管彰化縣警察局溪湖分局協同消防人員進行現場鑑識、蒐證外，於今(11)日率同法醫施赴彰化殯儀館進行相驗，及偵訊相關在場人，務求確認死亡及事故原因。復責由本署犯罪被害人保護協會積極聯繫、慰撫死者家屬，確保被害人權益。